



## Руководство пользователя к весам ZDK S – Kit 40


### 100 бонусных рублей

Нам важно мнение клиентов о наших товарах, поэтому мы платим вознаграждение 100 рублей за каждый отзыв, который вы оставите на сайтах wildberries / ozon / beru / ulmart / lamoda / tmall / goods на купленные продукты брендов Zodiak\ZDK.

Сфотографируйте опубликованный отзыв и отправьте вместе с датой вашего заказа на почту [camera@zodiakvideo.ru](mailto:camera@zodiakvideo.ru) (тема письма «Отзыв»), в тексте письма укажите вашу фамилию и телефон, баланс которого нужно пополнить на 100 руб.

Мы пополним баланс вашего телефона в течении 3 рабочих дней.

### ДИСПЛЕЙ



**ON/TARE.** Управление одной клавишей: питание, тарирование, выключение питания

**UNIT.** Переключение единиц измерения. В рабочем состоянии нажмите «model» для переключения на «G—ML» и «fl oz-lb oz»

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Положите весы в вертикальном положении и нажмите «ON / TARE».
- Удерживайте весы в стабильном положении и дождитесь, пока на ЖК-дисплее не появится «" », « g » и подчеркивание « \_ ».
- Поставьте пустой контейнер на весы.
- ЖК-дисплей покажет вес контейнера.
- Нажмите «ON / TARE», чтобы обнулить.
- Налейте молоко или воду в контейнер. ЖК-дисплей покажет вес молока или воды.
- Нажмите «UNIT» для преобразования объема.
- Справа будет показано «ML».
- Снизу - молоко и вода. Вы можете получить объем воды или молока



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы должны находиться в вертикальном положении.
- Не помещайте их в слишком жаркую и влажную среду.
- Не используйте химический растворитель для очистки весов. Используйте мягкую ткань для очистки.
- При перегрузке на весах отображается «Err». Уберите предметы с весов, уменьшите вес и взвесьте снова. Перегрузка может повредить весы.
- «LO» означает низкий заряд батареи. Замените батарею.